F6 MultiTrack Field Recorder システムソフトウェア更新履歴

最新のシステムソフトウェアは下記ウェブサイトより無料でダウンロードすることができます。
https://zoomcorp.com/

Ver1.80

- **2022年4月　下記の不具合修正版としてリリース**
  1. Dualモードで録音した時、音飛びが発生してしまうことがある。
  2. Dualモードで録音した時、メタデータの一部が間違っている。

Ver1.70

- **2021年5月　下記の不具合修正版としてリリース**
  1. タイムコードのモード設定が“Ext”または“Ext Auto Rec”の場合、外部タイムコードの入力が無くなった時に1フレームずれて自走することがある。
  2. 内部処理で使用しているフィルターの低域特性を改善。

Ver1.60

- **2020年10月　下記の不具合修正版としてリリース**
  1. F6 ControlとBluetoothタイムコード同期デバイスが同時に接続できてしまう。

Ver1.50

- **2020年5月　下記の不具合修正版としてリリース**
  1. ライン出力から小さいレベルの音声を出力する時に、ノイズが乗ることがある。

Ver1.40

- **2020年3月　下記の修正版としてリリース**
  1. 部品変更に伴うファームウェアの修正。

Ver1.30

- **2020年1月　不具合修正版としてリリース**

Ver1.20

- **2019年10月　不具合修正版としてリリース**

Ver1.10

- **2019年9月　不具合修正版としてリリース**

Ver1.02

- **2019年9月　マスプロダクション用としてリリース**